


ЖУРНАЛ  
 обследование жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)  
 на 01.12.2012

АДРЕС ул. Енисейская дом 19

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	фундамент	норма			
2	Отмостки	норма			
3	Водоотводящий лоток	норма			
4	Цоколь	промывка+покраска	98 м <sup>2</sup>	Включить в план работ	апрель 2013
5	Фасад	физический износ			
6	Входные двери	физический износ	окраска - 2 шт	Включить в план работ	апрель 2013
7	Тамбурные двери	физический износ	окраска	Включить в план работ	сентябрь 2013
8	Переходные двери	норма			
9	Кровля	норма			
10	Внутренний водосток	норма			
11	Состояние чердака (продухи)	глухие	перевести на жалюзийные 1 шт	Включить в план работ	март 2013
12	Состояние подвала (продухи)	норма			
13	Состояние труб ХВС подвал	норма			
14	Состояние труб ХВС чердак	норма			
15	Состояние труб ГВС подвал	норма			
16	Состояние труб ГВС чердак	норма			
17	Состояние труб ЦО подвал	норма			
18	Состояние труб ЦО чердак	норма			
19	Состояние электрощитовой	физический износ	требуется косметический ремонт	Включить в план работ	Согласно графика по ремонту подъездов
20	Состояние светильников	норма			
21	Мусоропровод ствол	норма	дезинфекция ствола	Включить в план работ	Согласно плану-графику по промывке, дезинфекции мусорного ствола
22	Ковши мусоропровода	физический износ	Ремонт и замена 5 шт	Включить в план работ	сентябрь 2013
23	Оконные рамы	норма			
24	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
25	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
26	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
27	Мусорокамера	физический износ	требуется косметический ремонт	Включить в план работ	Согласно графика по ремонту подъездов
28	Лестничные клетки	физический износ	Ремонт подъездов №1-2	Включить в план работ	Согласно графика по ремонту подъездов

Прораб

Техник



Петряник Ю.Н.

Хабибулина Ш.Х.