


ЖУРНАЛ  
обследования жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)  
на 01.12.2012

АДРЕС ул. Ленская дом 19

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов зданий, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	Фундамент	норма			
2	Отмостки	норма			
3	Водоотводящий лоток и наружные водосточные трубы	короткие	отвести лотки от подъездов 6 м2	Включить в план работ	май 2013
4	Цоколь	промывка + частичная окраска	224 м 2	Включить в план работ	апрель 2013
5	Фасад	норма			
6	Входные двери	надписи	окраска - 4 шт	Включить в план работ	апрель 2013
7	Тамбурные двери	норма			
8	Переходные двери	норма			
9	Кровля	физический износ	требует 100 % замены	Включен в ВКР	Согласно конкурса
10	Наружный водосток	норма			
11	Состояние чердака (продухи)	норма			
12	Состояние подвала (продухи)	норма			
13	Состояние труб ХВС подвал	норма			
14	Состояние труб ХВС чердак	норма			
15	Состояние труб ГВС подвал	норма			
16	Состояние труб ГВС чердак	норма			
17	Состояние труб ЦО подвал	норма			
18	Состояние труб ЦО чердак	норма			
19	Состояние электрощитовой	норма			
20	Состояние светильников	норма			
21	Оконные рамы	норма			
22	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
23	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
24	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
28	Лестничные клетки	физический износ	замена 16 почтовых ящиков	Включить в план работ	сентябрь 2013

Прораб

Техник



Петряник Ю.Н.

Хабибулина Ш.Х.