

AKT

обследования технического состояния вентиляционных каналов

в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«3» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер Ревуцкий С.В.

Мастер ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме №

10 а/1 по адресу: ул Чекерова

целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Представитель ООО «КОР»

Мастер ОOO «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»

