АКТ № 1

г. Москва «11» 06 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «КОР»
инженер Герасимов С.В.
Производитель работ ООО «Евростройй»: Бренделев Н.В.
Трубочисты : Бренделев Н.В. , Некрасов Н.С.,
Составили настоящий Акт о том, что нами произведена проверка технического состояния Дымоходов в доме № 13к1 по ул. Снисская
с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и другие.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. 1-64
2. Необособленные дымоходы имеются в кв. нет
3. Сечение каждого канала составляет 13х13 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют _____ см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок , **ЗАДЕЛАНЫ**.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора **больше**.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - **плотные.**
10. Тяга в каналах на день проверки **имеется**.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии очищ, окрашены высота их соответствует техническим условиям _____
12. Все дымоходы на чердаке и крыше **имеют нумерацию квартир**, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям _____
14. _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы в квартирах №№ 1 – 64

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представитель ООО «КОР» _____ Герасимов С.В.

Производитель работ ООО «Евростройй» _____ Бренделев Н.В.

Трубочисты: _____ Бренделев Н.В.

_____ Некрасов Н.С.