

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 06.02.2024г. по 09.02.2024г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 15

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд № 3 , подвал	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	ВРУ №1 в щитовой	Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
3		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов стойка под.2 АЕ2046 50А АПР3(1х10) (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
4		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов стойка под.2 АЕ2046 50А АПР2(1х10) (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
5		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов стоек под.1,3,4 АЕ2046 50А АПР4(1х10) 3шт. (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
6	ВРУ №2 в щитовой	Нет обозначений на кабельной линии ввода (ПУЭ п.2.3.23)	
7		Нет обозначений элементов (ПУЭ п.4.1.3 п.3.4.9)	
8		Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	
9		Нет цветовой маркировки токоведущих шин (ПУЭ п.4.1.5 п.1.1.30)	
10	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
11		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	

Испытания провели:

Техник
(должность)
Электроизмерительная лаборатория
Техник
(должность)
ООО "МЕКОМ"

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

Филимонов А.Н.
(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)