АКТ № 3

г. Москва «19» 06 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «КОР»
инженер Некрасов С.В.
Производитель работ ООО «Евростройй»: Бренделев Н.В.
Трубочисты : Бренделев Н.В. , Некрасов Н.С.,
Составили настоящий Акт о том, что нами произведена проверка технического состояния Дымоходов в доме № 15 по ул. ул. Смирницкая
с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и другие.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. 1-80
2. Необособленные дымоходы имеются в кв. нет
3. Сечение каждого канала составляет 13х13 d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют _____ см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок , **ЗАДЕЛАНЫ**.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора **больше**.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - **плотные.**
10. Тяга в каналах на день проверки **имеется**.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии отл. отл.
    высота их соответствует техническим условиям _____
12. Все дымоходы на чердаке и крыше **имеют нумерацию квартир**, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям _____
14. _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы в квартирах №№ 1-80

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представитель ООО «КОР» _____ Некрасов С.В.

Производитель работ ООО «Евростройй» _____ Бренделев Н.В.

Трубочисты: _____ Бренделев Н.В.

_____ Некрасов Н.С.

ООО «КОР» ТОВАРИЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Евростройй» ИНН 9737000818 ОГРН 1177746310189 ГОРОД МОСКВА