

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.Действительно до: 28 июня 2022 г.Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: _____ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ _____

Дата проведения испытания: _____ с 15.03.2022г. по 18.03.2022г. _____

Код ОКП: _____ Заказчик: **ООО "КОР"**Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 17 корп.1

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №3, этаж №1	Дверь щитовой открывается внутрь (ПУЭ п.7.1.29)	
2		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
3	ВРУ в щитовой	Нет аппарата защиты после счетчика (ПУЭ п.7.1.65)	
4		Нет уплотнения ввода (ПУЭ п.2.3.135)	
5		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
6		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
7		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	

Испытания провели:

Техник
(должность)

Техник
(должность)



Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).