

АКТ

обследования состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«18» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер А. С. Бренделев С.В.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 17к1 по адресу: ул. Енисейская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1-203	Вентканалы чистые, тяга на момент проверки имеется	К эксплуатации пригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»



А. С. Бренделев С.В.
Бренделев Н.В.
Бренделев Н.В.
Некрасов Н.С.