

ЖУРНАЛ  
обследования жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)  
на 01.12.2019

АДРЕС ул. Искры дом 19

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	Фундамент	норма	удовлетв.		
2	Отмостки	норма	удовлетв.		
3	Водоотводящий лоток	норма	удовлетв.		
4	Цоколь	норма	удовлетв.	Включить в план работ	август 2020
5	Фасад	норма	удовлетв.		
6	Входные двери	норма	удовлетв.	Включить в план работ	август 2020
7	Тамбурные двери	норма	удовлетв.		
8	Двери при квартирных холлов	норма	удовлетв.		
9	Кровля	норма	удовлетв.		
10	Внутренний водосток	норма	удовлетв.		
11	Состояние чердака (продукти)	норма	удовлетв.		
12	Состояние подвала (продукти)	норма	удовлетв.		
13	Состояние труб ХВС подвал	норма	удовлетв.		
14	Состояние труб ХВС чердак	норма	удовлетв.		
15	Состояние труб ГВС подвал	норма	удовлетв.		
16	Состояние труб ГВС чердак	норма	удовлетв.		
17	Состояние труб ЦО подвал	норма	удовлетв.		
18	Состояние труб ЦО чердак	норма	удовлетв.		
19	Состояние электрощитовой	норма	удовлетв.		
20	Состояние светильников	норма	удовлетв.		
21	Мусоропровод ствол	норма	удовлетв.		
22	Ковши мусоропровода	норма	удовлетв.		
23	Оконные рамы	норма	удовлетв.		
24	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
25	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
26	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
27	Мусорокамера	норма	удовлетв. требуется		
28	Лестничные клетки	норма	косметический ремонт	Плпнируется капитальный ремонт	декабрь 2020

Нач. участка  
эксплуатации

Блиндерова М.А.

Техник

Возняк С.Н.

