

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«19» сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

Иванов И.В.

Мастер ООО «ДЕЛС» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «ДЕЛС» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 17 по адресу: ул. Ленинская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
<u>1-80</u>	<u>Вентиляционный каналы чисты</u>	<u>К эксплуатации пригодны</u>
	<u>Тела шмелей</u>	<u>пригодны</u>

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «ДЕЛС»

Чистильщики ООО «ДЕЛС»



Иванов И.В.
Бренделев Н.В.
Бренделев Н.В.
— Некрасов Н.С.

Г. Москва

«19» сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся ООО «КОР»

Производитель работ ООО «ДЕЛС»: Бренделев Н.В.

Трубочисты: Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.,

Составили настоящий Акт о том, что нами произведена проверка технического состояния

Дымоходов в доме № 17 по ул. Ленина

с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и другие.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. 1-80
2. Необособленные дымоходы имеются в кв. нет
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асб-тр
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют _____ см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок, **ЗАДЕЛАНЫ**.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора **больше**.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - **плотные**.
10. Тяга в каналах на день проверки **имеется**.
11. оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии _____ высота их соответствует техническим условиям _____
12. Все дымоходы на чердаке и крыше **имеют нумерацию квартир**, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям _____
14. _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы в квартирах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представитель ООО «КОР» _____

Производитель работ ООО «ДЕЛС» _____

Трубочисты: _____



Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.