

А К Т

обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

« 3 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер Першиков С.В.

Мастер ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме №

18 по адресу: Олошский пр-д с

целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
1-106	Вентканалы чистые, тяга на момент проверки имеется	К эксплуатации пригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»




Бренделев Н.В.
Бренделев Н.В.
Некрасов Н.С.