

ЖУРНАЛ  
 обследование жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)  
 на 01.12.2019

АДРЕС Олонецкий проезд дом 18 корпус 1

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	Фундамент	норма	удовл.		
2	Отмостки	норма	удовл.		
3	Водоотводящий лоток	норма	удовл.		
4	Цоколь	норма	окраска	Включить в план работ	май 2020
5	Фасад	норма	окраска	Включить в план работ	май 2020
6	Входные двери	норма	окраска	Включить в план работ	май 2020
7	Тамбурные двери	норма	удовл.		
8	Переходные двери	норма	удовл.		
9	Кровля	норма	удовл.		
10	Внутренний водосток	норма	удовл.		
11	Состояние чердака (продухи)	норма	удовл.		
12	Состояние подвала (продухи)	норма	удовл.		
13	Состояние труб ХВС подвал	норма	удовл.		
14	Состояние труб ХВС чердак	норма	удовл.		
15	Состояние труб ГВС подвал	норма	удовл.		
16	Состояние труб ГВС чердак	норма	удовл.		
17	Состояние труб ЦО подвал	норма	удовл.		
18	Состояние труб ЦО чердак	норма	удовл.		
19	Состояние электрощитовой	норма	удовл.		
20	Состояние светильников	норма	удовл.		
21	Мусоропровод ствол	норма	удовл.		
22	Ковши мусоропровода	норма	удовл.		
23	Оконные рамы	норма	удовл.		
24	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
25	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
26	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
27	Мусорокамера	норма	удовл.		
28	Приквартирные холлы	норма	удовл.		
29	Лифтовой хол	норма	удовл.		
30	Входная группа	норма	удовл.		

Прораб

Квитков Ю.В.

Техник

Возняк С.Н.

