

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов
в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«5» октября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер Гершков С.В.

Мастер ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 18 ш по адресу: Олопецкий пр-д с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
1-166	Вентканалы чистые, тяга на момент проверки имеется	К эксплуатации пригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»


Бренделев Н.В.
Бренделев Н.В.
Некрасов Н.С.
