

ЖУРНАЛ
обследование жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)
на 12.01.2021г.

АДРЕС ул. Чичерина дом 6

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	Фундамент	норма	удовлетв.		
2	Отмостки	норма	удовлетв.		
3	Водоотводящий лоток	норма	удовлетв.		
4	Цоколь	норма	удовлетв.	Включить в план работ	апрель 2021
5	Фасад	норма	удовлетв.		
6	Входные двери	норма	удовлетв.		
7	Тамбурные двери	норма	удовлетв.		
8	Переходные двери	норма	удовлетв.		
9	Кровля	вздутие	удовлетв.	Включить в план работ	июль 2021
10	Внутренний водосток	норма	удовлетв.		
11	Состояние чердака (продухи)	норма	удовлетв.		
12	Состояние подвала (продухи)	норма	удовлетв.		
13	Состояние труб ХВС подвал	норма	удовлетв.		
14	Состояние труб ХВС чердак	норма	удовлетв.		
15	Состояние труб ГВС подвал	норма	удовлетв.		
16	Состояние труб ГВС чердак	норма	удовлетв.		
17	Состояние труб ЦО подвал	норма	удовлетв.		
18	Состояние труб ЦО чердак	норма	удовлетв.		
19	Состояние электропроводки	норма	удовлетв.		
20	Состояние светильников	норма	удовлетв.		
21	Мусоропровод ствол	норма	удовлетв.		
22	Ковши мусоропровода	норма	удовлетв.		
23	Оконные рамы	норма	удовлетв.		
24	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
25	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
26	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
27	Лестничные клетки	норма	удовлетв.	Включить в план работ 1.4.под.	2021
28	Мусорокамера				

Нач. участка
эксплуатации

Техник





Квитков Ю.В.

Возняк С.Н.