

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.Действительно до: 28 июня 2022 г.Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕДата проведения испытания: с 15.08.2023г. по 18.08.2023г.Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЧИЧЕРИНА УЛ., дом 6

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая №1 подъезд №3 , этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	ВРУ №1 в щитовой №1	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков под.1,2,3,4 (ПУЭ п.1.7.79)	
4		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
5	Щитовая №2 подъезд №6 , вход с улицы	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
6		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
7	ВРУ №2 в щитовой №2	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков под. 5,6,7 (ПУЭ п.1.7.79)	
8		Оголенные провода Секция 4 (ПУЭ п.2.1.25)	
9		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
10	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
11	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
12		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
13	Подвал	Скрутки проводов на лотках (ПУЭ п.2.1.21)	

Испытания провели:

Техник
(должность)

Техник
(должность)


(подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)


(подпись)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)