

# АКТ

## обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

« 3 » августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер Бределев Н.В.

Мастер ООО «Еврострой»

Бределев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бределев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 6 по адресу: ул. Чернышевского с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
1-446	Вентканалы чистые, тяга на момент проверки имеется	К эксплуатации пригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»

  
Бределев Н.В.



Бределев Н.В.

Бределев Н.В.

Некрасов Н.С.