

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 19.09.2023г. по 22.09.2023г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЧИЧЕРИНА УЛ., дом 8 корп.1

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая №1 подъезд №2, этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	ВРУ №1 в щитовой №1	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	✓
3		PEN-проводник брони подключен на N-шину ВРУ (ПУЭ п.1.7.135)	✓
4		Нет освещения ВРУ	✓
5		Нет цветовой маркировки проводов (ПУЭ п.1.1.29)	
6		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	✓
7	Щитовая №2 подъезд №6, этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
8	ВРУ №2 в щитовой №2	PEN-проводник брони подключен на N-шину ВРУ (ПУЭ п.1.7.135)	✓
9		Нет освещения ВРУ	✓
10		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	✓
11	Щитовая №3 подъезд №9, этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
12	ВРУ №3 в щитовой №3	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	✓
13		Нет освещения ВРУ	✓
14		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	✓
15	Подвал	Открытые распаячные коробки	✓

Испытания провели:

Техник
(должность)



Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Электроизмерительная
лаборатория

(подпись)

Техник
(должность)


(подпись)

Лангев Д.С.
(ф.и.о)

ООО "МЕКОМ"

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)



(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).